

- występowaniem nad pomieszczeniem garażowym budynku B8 stropu spełniającego wymagania klasy REI60 odporności ogniowej, a zgodnie z §232 ust.4 rozporządzenia MI powinny spełniać wymagania co najmniej klasę REI120 odporności ogniowej,
- występowaniem pasów o szerokościach 1,2m każdy wykonanych z luksferów bezklasowych w ścianie stanowiącej obudowę poziomej drogi ewakuacyjnej na kondygnacjach od parteru do II piętra budynku B1, która zgodnie z §241 ust.1 rozporządzenia MI powinna posiadać klasę co najmniej EI30 odporności ogniowej,
- brakiem obudowy i zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi środkowej klatki schodowej, co jest wymagane postanowieniami §245 pkt2 rozporządzenia MI,
- nie zachowaniem minimalnej odległości pomiędzy wyjściami ewakuacyjnymi z sali wykładowej na poziomie parteru budynku B1, która wynosi 4,3m, a zgodnie z §238 pkt1 ww. rozporządzenia MI powinna wynosić co najmniej 5m,
- przekroczeniem dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego na poziomie parteru, I i II piętra budynku B1 mierzona po korytarzach i środkowej klatce schodowej na zewnątrz budynku, która wynosi max. 77m, a zgodnie z §256 ust.3 ww. rozporządzenia MI nie powinna przekraczać 30m,
- nie zachowaniem minimalnej szerokości skrzydeł zasadniczych drzwi ewakuacyjnych prowadzących z części pomieszczeń w budynku B1 oraz prowadzących na zewnątrz z klatki schodowej budynku B8, które minimalnie wynoszą 0,62m oraz 0,71m przy wymaganych zgodnie z postanowieniami §240 ust.1 ww. rozporządzenia MI co najmniej 0,9m,
- występowaniem w ścianie zewnętrznej stanowiącej obudowę ewakuacyjnej klatki schodowej budynku B8 otworów bezklasowych w odległościach 1,6m (ściany prostopadłe) oraz na poziomie parteru (ściany równoległe), które zgodnie z §249 ust.6 ww. rozporządzenia MI powinny znajdować się w odległościach odpowiednio co najmniej 4m i 8m,

### **wyraża się zgodę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego budynków B1 i B8 dz. nr 560/1 i 560/2 przy ul. Ks. J. Jałowego 24 w Rzeszowie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”, tzn. w sposób inny niż podano w §68 ust.1, §216 ust.1 i 2, §232 ust.4, §241 ust.1, 245 pkt2, §238 pkt1, §256 ust.3, §240 ust.1 i §249 ust.6 ww. rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.