

Znak sprawy :

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis zamówienia

Usługa dotyczy przeglądu serwisowego chromatografu cieczowego DIONEX 5000. Ze szczególnym uwzględnieniem:

- ✓ wymiany strzykawki 100 µl w autosamplerze DIONEX AS AP
- ✓ wymiany pompy izokratycznej w DIONEX DP

Całkowity koszt usługi (z dojazdem, częściami, naprawą) powinien zawierać się w cenie ofertowej.