

ZAK/2022/09/00295

Rzeszów , dn. 06.10.2022 r.

Zamawiający :

Adres:

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

Ul. Rejtana 16 C

35 –959 Rzeszów

tel.(0-17) 8721001fax: (0-17) 8522102

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont -usunięcie usterki agregatu wody lodowej w budynku G-1 Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Przedmiotem zamówienia jest remont usunięcie usterki w agregacie wody lodowej typu Daikin EUWAQ100LZY w budynku G-1 Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Naprawie podlegać będą łożyska mechanizmu sprężarki śrubowej. Niemniej jednak po dokładnym demontażu urządzenia może okazać się że także inne podzespoły będą podlegać naprawie lub wymianie.

Naprawę lub wymianę należy przeprowadzić jedynie na częściach oryginalnych producenta dedykowanych do tego urządzenia. Roboty musi przeprowadzić autoryzowany serwis producenta.

Gwarancja min 36 miesięcy obejmująca również wymagane przeglądy i materiały eksploatacyjne. Min. 1 przegląd/rok

W skład robót wchodzi :

- ✓ Odpompowanie i zmagazynowanie czynnika chłodniczego
- ✓ Demontaż „rozebranie” urządzenia
- ✓ Analiza zużycia poszczególnych podzespołów
- ✓ Wymiana wadliwych części
- ✓ Napełnienie agregatu czynnikiem chłodniczym
- ✓ Uruchomienie agregatu

Personel wykonujący prace winien posiadać odpowiednie uprawnienia

F-Gazowe .

Uwaga prace prowadzone będą dachu budynku, należy je prowadzić w zabezpieczeniach (liny, szelki).

Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem oszacowania rzeczywistego zakresu prac do wykonania.