

Znak sprawy: ZAK/2023/05/00061

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c
NIP 813-32-38-822; REGON 691560040

Jednostka organizacyjna Uczelni udzielająca zamówienia:

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii
35-959 Rzeszów, ul. Pigoń 1
Tel. 17 85186 70, e-mail – cmikroinano@ur.edu.pl

Opis przedmiotu zamówienia

Naprawa układu sterowania w komorze II - VI w systemie MBE Riber Compact 21

polegająca na:

- aktualizacji sterowników oraz oprogramowania,
- naprawie kontrolerów PID (5 szt.),
- kalibracji oraz wykonaniu testów kontrolnych procesu

.....

podpis Wykonawcy /osoby/osób
uprawnionej/yh
do reprezentowania Wykonawcy
oraz pieczęć / pieczęćki