


Przewody do czujników temperatury dostarczane są razem z czujnikami temperatury są fabrycznie parowane.



BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
"AUDYTOR"

ul. Przemysłowa 23, 35-105 RZESZÓW

OBIEKT:

REMONT WĘŻŁA CIEPLNEGO C.O. W BUDYNKU PRZY UL.
GRUNWALDZKIEJ 11 i 13 W RZESZOWIE

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT POMIARU ENERGII CIEPLNEJ CO

WYKONAWCY

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER
UPRAWNIEŃ
PDK/0191/
/POOE/06

DATA

PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inż. Robert Bęben

04.2016

STADIUM

PROJEKT
BUDOWLANY

SKALA

-

NR RYSUNKU

E-07