




E-03.1	Nr rysunku:	BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH "AUDYTOR" s.c. L.Nowak, J.Nowak ul. Przemysłowa 23, 35-105 RZESZÓW	Zespół projektowy:	Nr upr bud.:	Podpis.:	Investor:	Nazwa oprac.:	REMONT WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. W BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 11 i 13 W RZESZOWIE	Data: 04.2016
			Projektował: mgr inż. Robert Bęben Opracował: mgr inż. Mateusz Cukierda Sprawdził: mgr inż.	PDK/0191/POOE/06		Lokalizacja inwestycji:		Tablica elektryczna węzła ciepłego TW. Schemat połączeń elektrycznych. Obwody zasilające.	Nr rysunku: E-03.1



E-03.2	Nr rysunku:	BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH "AUDYTOR" s.c. L.Nowak, J.Nowak ul. Przemysłowa 23, 35-105 RZESZÓW	Zespół projektowy: Projektował: mgr inż. Robert Bęben Opracował: mgr inż. Mateusz Cukierda Sprawdził: mgr inż.	Nr upr bud.: PDK/0191/POOE/06	Podpis.:	Inwestor: UNIwersytet RZESZOWSKI UL. REJTANA 16C, 35-959 RZESZÓW	Nazwa oprac.: REMONT WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. W BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 11 i 13 W RZESZOWIE	Data: 04.2016 Nr rysunku:
			Oświetlenie pomieszczenia węzła cieplnego	Oświetlenie pomieszczenia węzła cieplnego	Oświetlenie pomieszczenia węzła cieplnego	35-068 RZESZÓW, UL. GRUNWALDZKA 11 i 13 DZIAŁKA NR: 802/1 - OBRĘB NR 207	Tytuł rys.: Tablica elektryczna węzła cieplnego TW. Schemat połączeń elektrycznych. Zasilanie odbiorów ogólnych.	E-03.2



E-03.3	Nr rysunku:	<div>BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH</div> <div></div> <div>AUDYTOR" s.c.</div> <div>L.Nowak, J.Nowak</div> <div>ul. Przemysłowa 23, 35-105 RZESZÓW</div>	Zespół projektowy:	Nr upr bud.:	Podpis.:	Inwestor:	UNIWERSYTET RZESZOWSKI UL. REJTANA 16C, 35-959 RZESZÓW	Nazwa oprac.:	REMONT WĘZŁA CIEPŁNEGO C.O. W BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 11 i 13 W RZESZOWIE	Data: 04.2016
			Projektował: mgr inż. Robert Beben	PDK/0191/POOE/06						Nr rysunku:
			Opracował: mgr inż. Mateusz Cukierda			Lokalizacja inwestycji:	35-068 RZESZÓW, UL. GRUNWALDZKA 11 i 13 DZIAŁKA NR: 802/1 - OBRĘB NR 207	Tytuł rys.:	Tablica elektryczna węzła ciepłego TW. Schemat połączeń elektrycznych. Obwody zasilające.	E-03.3
			Sprawdził: mgr inż.							